


CADWe'll Tfas 13

3Dデータ登録機能（電気設備用）

操作マニュアル



株式会社 ダイテック

はじめに

この度は、「CADWe'll Tfas 13（以下「CADWe'll Tfas」）」をご採用いただき誠にありがとうございます。

本書「操作マニュアルー3D データ登録機能（電気設備用）」では、機能アップした電気部品登録機能を活用し、3D データを登録する方法について説明しています。

本書に書かれている事項をご自分で操作しながら、「CADWe'll Tfas」の動作・結果・機能を確認していただき、「CADWe'll Tfas」を幅広くご活用ください。

設備設計・施工業務に最適な「CADWe'll Tfas」を、是非ご使用のパソコンの常用ソフトとして末永くご活用ください。

株式会社 ダイテック

- 「CADWe'll Tfas」は株式会社ダイテックの商標であり、「CADWe'll Tfas」にかかる著作権、その他の権利はすべて株式会社ダイテックに帰属します。
- Microsoft, Windows, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, および DirectX は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他記載されている全ての社名、製品名はそれぞれの会社の登録商標または商標です。
- 本文中に™、®、©は明記していません。
- 本書の記載内容は、予告なく変更することがあります。

Copyright (c) 2022 DAITEC Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONTENTS

3Dデータ登録機能の概要	1
3Dデータ登録の流れ	2
3Dデータを電気部品登録する	3
● 登録用図面にデータを配置する	3
● 配置した3Dデータをプレビュー表示で確認する	6
● 配置した3Dデータを移動・回転する	7
● 配置した3Dデータの大きさを変更する	9
● 配置したデータを電気部品登録する	12
● 登録した電気部品を3D表示する	13
3Dデータを調整する	15
● 3Dデータ調整の基本的な手順例	17
いろいろな運用方法	23
【運用例①】	
登録済の電気部品（2Dデータのみ）を登録用図面に取り込み、3Dデータを配置して編集・登録する	23
【運用例②】	
登録済の電気部品（2Dデータ+3Dデータ）を登録用図面に取り込み、編集・登録する	27
【運用例③】	
図面上で指定した電気部品の「2Dデータ+3Dデータ」を登録用図面に取り込み、編集・登録する	31
※【運用例②】【運用例③】での注意点	
3D データは、ユーザーが登録した電気部品を指定した場合に取り込まれます。	

3D データ登録機能の概要


Tfas 電気設備では、部品メンテナンスの 5 面図登録機能を使用して、DXF ファイル等で作成した 2D 図形データを電気部品として登録することができます。電気部品の登録時に 3D データを登録しておく、登録した電気部品を配置して 3D 表示することができます。

※電気設備は、Tfas10 より 5 面図登録機能を使用した部品登録を行うことができるようになりました。


◆ 5 面図登録用図面

Tfas 画面に登録枠を作成し、2D データ、3D データを配置後、登録を行います。

[2D データ登録枠]






[3D データ登録枠]



◆ 登録した電気部品配置後の 3D 表示イメージ


部品配置機能の「サイズ指定」で、登録した電気部品を配置し、3D 表示機能で 3D 表示します。



3D データ登録の流れ

メニューバーの[電気]―[部品]―[部品メンテナンス]―[5 面図登録] 機能を使用して、下記のような手順で 3D データの登録を行います。

■作図手順



3D データを電気部品登録する

ここでは、例としてダウンライトの 3D データを登録します。

※3D データを登録する場合は、電気部品(2D データ)と一緒に登録を行いますので、2D データ、3D データの両方をご準備ください。


〔参〕サンプルデータとして、2D データ、3D データ、2D データ配置済図面もご用意していますので参考にしてください。

● 登録用図面にデータを配置する

電気部品を登録するための 5 面図登録枠を作成し、電気部品の 2D データと 3D データを配置します。

◆登録枠を作成し、2D データを配置する

◎画面左側にある登録枠が 2D 用、右側が 3D 用の登録枠です。



◎2D データの登録時の詳細設定については、ヘルプをご参照ください。

◎部品の大きさに合わせて登録枠の大きさを調整するには、メニューバーの[電気]―[部品]―[部品メンテナンス]―[5 面図登録]―[登録枠拡大・縮小]を使用します。




◎電気設備の[5 面図登録]―[登録用図面作成]機能は Tfas10 より追加された機能です。

◎2D 用のサンプルデータ(E サンプル 2D_平面図.dxf 他)を使用してデータを配置する場合は、全方向のサンプルデータを Tfas で 1 つずつ開いて 2D 用登録用紙へ複写で配置してください。

◎配線引出し区分を「境界図形中心」に設定した場合は、部品配置後、[電気]―[部品]―[部品メンテナンス]―[5 面図登録]―[境界図形指示]を使用し、2D データ(平面方向)で境界図形を指示してください。

1. ここでは、登録する電気部品(2D データ)が既に配置されたサンプル図面(「サンプル 3D_部品登録.tfs」)がありますので、ツールバーの [開く] で図面を開きます。

■電気部品(2D データ)の配置例



新規に登録枠を作成して 2D データを配置する場合

新規に登録枠を作成する場合は、メニューバーの[電気]―[部品]―[部品メンテナンス]―[5 面図登録]―[登録用図面作成]をクリックします。[部品登録]ダイアログにて登録する部品コード等の情報を設定し、〈OK〉ボタンをクリックすると登録用紙が表示されますので、ここに 2D データを配置します。

■[部品登録] ダイアログでの登録情報の設定例

部品コード	DWNLA01
部品名称/呼び出しコード	ダウンライト A
登録方法	実寸
配線引出し区分	境界図形中心
取付け分類	天井面
配置レイヤ	作図レイヤ
材料拾いする	チェックボックスオン
ユーザストック(ライブラリ)	USER_T
大分類	LED
中分類	ダウンライト
小分類	(なし)

※登録先

※登録先は[部品登録]ダイアログの〈詳細設定〉ボタンをクリックして設定します。

◆登録枠に 3D データを配置する


◎[部品]-[部品メンテナンス]-[5 面図登録]機能のツールバーアイコンは初期表示されていません。アイコンを表示するには、メニューバーの[表示]-[ツールバー]で、「ライブラリ登録」のチェックをオンにしてダイアログを閉じます。



◎3D データの配置で、読み込み可能なファイルの種類は以下の通りです。

- dwg ファイル
- dxf ファイル
- wrl ファイル
- skp ファイル


◎3D データは、データを軽量化して読み込んだり、面の稜線情報を読み込むことができます。(手順 3 の画面(※1)にて指定)

2. メニューバーの[電気]-[部品]-[部品メンテナンス]-[5 面図登録]-[3D データ配置] (またはツールバーの  [3D データ配置]) をクリックします。

3. [ファイルの選択] ダイアログが表示されますので、3D データを選択して<開く>ボタンをクリックします。

ここでは、例としてサンプルの 3D データを開きます。


読み込み方法 (※1) については、「3D データを軽量化して読み込む」のチェックボックスをオフ、「解析した稜線情報で表示する」にチェックを付けて読み込みます。



(※1)読み込み方法を指定

4. 平面方向の 3D データが表示されますので、平面領域で配置基準点 α をクリックし、<Enter>を押して水平配置します。

■3D データの配置例



平面方向以外の右側面、正面、アイソメにも 3D データが同時に配置されます。



3D データの読み込み時の設定

(1)「3D データを軽量化して読み込む」について

3D データ読み込み時に、データ量を軽量化することができます。
面数は約 35%～75%程度軽量化されます。

(2)「稜線の表示」について

3D データ読み込み時に、稜線の表示を抑止することができます。
(稜線非表示情報がない場合に、全稜線が表示されるのを抑止できます。)

■3D データに稜線の非表示情報がある場合

(表示例) 電気サンプル 3D.dxf

[稜線の表示] 項目の設定	軽量化のイメージ	
	軽量化前	軽量化後
元データの稜線情報で表示する	 100%	 45%
解析した稜線情報で表示する (※2)	 100%	 45%

■3D データに稜線の非表示情報がない場合

(表示例) 電気サンプル 3D_稜線非表示情報なし.dxf

[稜線の表示] 項目の設定	軽量化のイメージ	
	軽量化前	軽量化後
元データの稜線情報で表示する	 100%	 100% (※1)
解析した稜線情報で表示する (※2)	 100%	 43%

(※1) 「元データの稜線情報で表示する」で 3D データを読み込んだ場合、軽量化処理では元の稜線を残す為、効果的な軽量化が行われなことがあります。

(※2) 「解析した稜線情報で表示する」で 3D データを読み込んだ場合、稜線の非表示情報の有無に関わらず軽量化の状態はほぼ同じになります。


(3)「丸め精度」について

3D データ読み込み時に、同一頂点かどうかの判定精度を設定することができます。
値が大きいほどより離れた頂点どうしが同一と判定され、1つのパーツに属する面の数が多くなります。(パーツの合成率が高くなります。)
但し、値が大きすぎると面を構成する三角形の2つの辺が同一線と判定されてしまい、正確なパーツを再現することができなくなりますのでご注意ください。

● 配置した 3D データをプレビュー表示で確認する

3D データを登録する前に、配置した 3D データをプレビュー表示して 3D イメージを確認します。

◆3D データをプレビュー表示する

1. メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5 面図登録]－[3D データプレビュー]（またはツールバーの  [3D データプレビュー]）をクリックすると、3D データを 3D 表示します。

◎3D 画面左下のアイコンにてプレビューの表示状態を切り替えることができます。


3D 用のアイコン機能



◎3D データのプレビュー表示色は、メニューバーの[ツール]－[3D]－[表示設定]の[3D 表示設定]ダイアログの設定に従って表示されます。（下記参照）



※[電気]タブの「部品」の色で表示します。



■3D 用アイコン機能

アイコン	機能	機能概要
 (非表示)  (表示)	文字・2D 図形の表示切替	アイコンをクリックすると、「線・円・円弧・楕円・楕円弧」「2D 文字」「3D 文字」「寸法線」を表示または非表示に切り替えます。
 (半透明)  (表示)	半透明の切り替え	アイコンをクリックすると、3D イメージの表示状態を半透明または表示に切り替えます。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  (半透明)  (表示) </div>
 (表示)  (非表示)	稜線の表示切替	アイコンをクリックすると、稜線の表示状態を表示または非表示に切り替えます。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  (表示)  (非表示) </div>


● 配置した 3D データを移動・回転する

2D データと 3D データの配置位置が揃っていない場合や、絵柄の向きが違う場合は、3D データを移動または回転します。


◆ 3D データの位置を移動する

◎平面、右側面、正面のいずれかの図形選択が可能です。


◎図形の選択方法は、図形ピック（クリック）のみです。

1. メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5 面図登録]－[3D データ移動]（またはツールバーの  [3D データ移動]）をクリックします。


2. 移動したい 3D データ上 a でクリックし、図形を選択します。




3. 移動元の基準点 b、移動先の指定点 c をクリックし、3D データを移動します。



この時、指定した方向以外のデータも同時に相対移動します。


◎ここでは機能紹介に留めますので、ツールバーの  [元に戻す] で移動前の状態に戻して下さい。




◆3D データの位置を回転する

◎平面、右側面、正面のいずれかの図形選択が可能です。


◎図形の選択方法は、図形ピック（クリック）のみです。

4. メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5 面図登録]－[3D データ回転]（またはツールバーの  [3D データ回転]）をクリックします。


5. 回転したい3D データ上 a でクリックし、図形を選択します。




6. 回転中心点 b をクリックし、ここでは回転角度を「180」と入力して、3D データを回転します。



この時、指定した方向以外のデータも同時に一齐回転します。

◎ここでは機能紹介に留めますので、ツールバーの  [元に戻す] で回転前の状態に戻して下さい。



● 配置した 3D データの大きさを変更する


2D データと 3D データの大きさが揃っていない場合は、3D データを拡大／縮小(XYZ 等倍)もしくは XYZ 方向の倍率を指定して大きさを揃えます。

◆ 3D データの大きさを拡大／縮小する(XYZ 等倍)


◎平面、右側面、正面のいずれかの図形選択が可能です。

◎図形の選択方法は、図形ピック(クリック)のみです。


◎「倍率基準点」を指定した場合…
任意の位置で倍率基準点 c をクリックすると点 b-c 間に線分ラバーが表示されます。
マウскарソルを動かすと、3D データの大きさが変わりますので、最適な位置で指定点 d をクリックし、大きさを決定します。



※点 b-c の距離が大きさ(1 倍)の基準となります。


1. メニューバーの[電気]―[部品]―[部品メンテナンス]―[5 面図登録]―[3D データ拡大縮小] (またはツールバーの  [3D データ拡大縮小]) をクリックします。

2. 拡大／縮小したい 3D データ上 a でクリックし、図形を選択します。




3. 基準点 b をクリックして倍率を入力、もしくは倍率基準点を指定します。

ここでは、2D データと同じ大きさにするために倍率を「2.0」と入力します。



この時、指定した方向以外のデータも同時に拡大／縮小します。




◆3D データの大きさを変倍する
(XYZ 変倍)


◎平面、右側面、正面のいずれかの
図形選択が可能です。

◎図形の選択方法は、図形ピック
(クリック)のみです。


◎「倍率基準点」を指定した場合…
任意の位置で倍率基準点 c をクリ
ックすると点 b-c 間に線分ラバーが
表示されます。
マウスカースルを動かすと、3D デー
タの大きさが変わりますので、最適
な位置で指定点 d をクリックし、大き
さを決定します。




※点 b-c が点 b-d となるように大き
さが変わります。

4. メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5 面図登
録]－[3D データ XYZ 変倍] (またはツールバーの  [3D データ
XYZ 変倍]) をクリックします。

5. 倍率変更したい3D データ上 a でクリックし、図形を選択します。





6. 基準点 b をクリックします。




7. 倍率を入力、もしくは倍率基準点を指定します。

ここでは、例として X 倍率を「1.5」と入力し、
続けて、Y 倍率を「0.9」と入力します。



◎ここでは機能紹介に留めますので、
ツールバーの  [元に戻す] で大
きさ変更する前の状態に戻して下
さい。

この時、指定した方向以外のデータも同時に倍率が変更されます。



● 配置したデータを電気部品登録する

登録用図面に配置した 2D データ、3D データを電気部品として登録します。

※部品の「配線引出し区分」を「境界図形中心」で登録したい場合は、メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5 面図登録]－[境界図形指示]にてあらかじめ境界図形を指示してから、部品の登録機能を実行してください。

◆配置したデータを電気部品として登録する

◎電気設備の[5 面図登録]－[登録]機能は、Tfas10 より追加された機能です。


◎あらかじめ登録先の部品情報、ライブラリが設定されている場合、登録情報の設定(手順 2~4)は省略され、登録確認のメッセージ画面が表示されますので、<はい>ボタンをクリックして部品を登録します。

◎[ストック名称]項目から作成済みのストックを選択するか、「<新規ストック作成>」を選択してストックを作成します。


◎右の設定例
[ストック名称]: USER_T
[分類]: LED-ダウンライト

◎事前に 2D データ(平面方向)の境界図形が指示されていないと、登録直前に境界図形なしで登録してよいか確認するメッセージ画面が表示されます。




1. メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5 面図登録]－[登録] (またはツールバーの  [5 面図登録－登録]) をクリックします。

2. [部品登録] ダイアログが表示されますので、以下のように部品コード、部品名称等を設定し、<詳細設定>ボタンをクリックします。



3. 登録先のライブラリ (ユーザストック)、分類の順に設定を行います。設定後は、<OK>ボタンをクリックします。



4. [部品登録] ダイアログに戻りますので、<OK>ボタンをクリックすると、登録が終了します。

登録した 3D データの修正について

登録後の 3D データを修正する場合は、5 面図登録機能でデータを再配置して登録を行うことで、電気部品を上書き更新することができます。
(【運用例②】登録済の電気部品 (2Dデータ+3Dデータ) を登録用図面に取り込み、編集・登録する (P.27) を参照)

● 登録した電気部品を 3D 表示する

登録した電気部品を「サイズ指定」で配置し、3D 表示機能で 3D 表示します。

◆ 電気部品を配置する


◎部品配置機能の操作手順の詳細は、ヘルプまたは操作マニュアル「電気設備編」をご参照ください。

1. メニューバーの[電気]－[部品]－[通常配置]（またはツールバーの [部品配置]）をクリックし、登録した電気部品を選択して「サイズ指定」で配置します。
ここでは、「USER_T」ライブラリを選択し、「LED」－「ダウンライト」－「ダウンライト A」をクリックします。

①登録先のライブラリに切り替える


②登録先の分類を選択

③登録した電気部品をクリック



◎「サイズ指定」以外で部品配置した場合は、3D 表示できません。

◎[3D 形状]項目で<プレビュー>ボタンをクリックすると、配置前に電気部品の 3D イメージを確認することができます。



◎3D データのプレビュー表示色は、メニューバーの[ツール]－[3D]－[表示設定]の[3D 表示設定]ダイアログの設定に従って表示されます。（下記参照）



※[電気]タブの「部品」の色で表示します。




← 配置した電気部品

④「サイズ指定」のチェックボックスをオン


◆電気部品を3D表示する

◎3D表示機能の操作手順の詳細は、ヘルプまたは操作マニュアル〈基本編〉をご参照ください。

◎3Dデータ登録機能で登録した電気部品は、3Dの面がなめらかに表示されます。

2. メニューバーの[ツール]－[3D]－[表示]（またはツールバーの [3D表示]）をクリックします。


3. [シート選択]ダイアログが表示されますので、3Dの表示方法（全体表示／部分表示（図形選択））を選択して3Dを表示します。



3Dデータ登録した電気部品を別のPCで使用する場合

3Dデータ登録した電気部品が配置されている図面は、登録作業を行ったPC以外で開いても、3D表示することができます。

また、[部品配置]ダイアログのインポート／エクスポートを使用すると、登録作業を行ったPC以外でも部品配置機能で新たに電気部品を配置して3D表示することができます。



[サブセットライブラリのエクスポート処理]

登録作業を行ったPCでエクスポートする場合に使用します。

- ①エクスポートするライブラリ（ユーザストック）を指定
 - ②ライブラリ内の登録電気部品を選択
 - ③保存先フォルダを指定
- の順に操作し、対象の電気部品をエクスポートします。



[サブセットライブラリのインポート処理]


登録作業を行ったPC以外で登録電気部品を配置したい場合に使用します。

- ①エクスポートされたライブラリ（ユーザストック）のフォルダを指定
 - ②インポート方法を設定
- の順に操作し、対象のライブラリをインポートします。

3D データを調整する

3D データの調整機能では、3D データを軽量化したり、見栄えを整えることができます。
[3D データ調整]ダイアログには 3D データが各パーツごとに表示されますので、パーツ単位での調整が可能です。
(パーツは複数選択もできます)

[3D データ調整]ダイアログの画面例



※軽量化をオフ、稜線を解析して読み込んだ場合(丸め精度は0.0001)

(1) パーツを取り込む／取り込まないの指定

初期状態では全てのパーツが取り込まれます。取り込まないパーツがある場合は一覧からパーツを選択し、**取り込まない**ボタンをクリックします。元に戻す場合は、パーツを選択して**取り込む**ボタンをクリックします。

(2) 3D プレビュー表示


3D プレビュー表示ボタンをクリックすると、3D データの現在の状態をプレビュー表示します。
(既にプレビュー画面を表示している場合は、ボタン名が**3D プレビュー更新**と表示されます。)

■表示状態の比較

形式	状態		取り込む		取り込まない	
一覧表示						
	(初期状態 : 青枠) (パーツ背景 : 白色)		(選択状態 : 赤枠) (パーツ背景 : 白色)		(非選択状態 : 枠なし) (パーツ背景 : グレー)	
3D プレビュー表示						
	全て表示		選択したパーツを赤色で表示		「取り込まない」パーツを非表示	

(3) 3D データの軽量化／稜線表示の調整

[軽量化]項目のチェックボックスをオンにすることで、選択したパーツを軽量化することができます。軽量化率を変更する場合は、スライダ(下図参照)を左右に動かして調整します。軽量化率を上げる場合はスライダを右へ、下げる場合は左へドラッグします。この時、軽量化率に連動して稜線の表示状態も変化します。



(4) 再読み込み機能

3D データを読み込み直す場合は、**<再読み込み>**ボタンをクリックします。再読み込みを行った場合は、前回の読み込み後に行った編集(3D データの移動・回転・拡大縮小・XYZ 変倍・調整)が全てクリアされますのでご注意ください。



(**[3D データ調整]**ダイアログで設定変更した内容のみを取り消す場合は、必ず**<キャンセル>**ボタンをご使用ください。)


● 3D データ調整の基本的な手順例

サンプルデータを使用して 3D データ登録した図面を展開し、3D データの調整を行います。

◆3D データを調整する

◎右画面は、軽量化のチェックボックスを「オフ」、「解析した稜線情報で表示する」、丸め精度を「0.0001」に設定してサンプルデータ(「サンプル 3D.dxf」)を読み込んだ場合です。(読み込み時の設定については、P.5 を参照)

1. ツールバーの  [開く] でサンプル図面 (「サンプル 3D_部品登録 (3D 配置済).tfs」) を開きます。
2. メニューバーの[電気]―[部品]―[部品メンテナンス]―[5 面図登録]―[3D データ調整] (またはツールバーの  [3D データ調整]) をクリックします。
3. [3D データ調整] ダイアログが表示され、3D データが各パーツごとにプレビュー表示されますので、一覧から不要なパーツを取り込まないように指定したり、軽量化率を変更して、3D データを調整します。





ここでは、例として以下のような調整を行っていきます。

- ① 3D プレビュー表示して状態を確認する
- ② 取り込まないパーツを指定する
- ③ パーツを軽量化する

◇①3D プレビュー表示して状態を確認する

4. まず、[3D データ調整] ダイアログの<3D プレビュー表示>ボタンをクリックして現在の状態を確認します。



◇②取り込まないパーツを指定する

◎パーツの選択方法

■一括選択

<全選択>ボタンを左クリックするか、キーボードより<Ctrl>+<A>を押します。

■個別選択

パーツ上を左クリックします。

■複数選択

キーボードより<Ctrl>を押しながら選択するパーツを左クリックします。


■範囲選択

選択したい範囲の対角上にあるパーツを左クリック、<Shift>+<左クリック>で選択します。

◎パーツを選択するとフレームが青色から赤色に変わります。選択を解除する場合は、<Ctrl>+<左クリック>で元に戻ります。

5. 次に、[3D データ調整] ダイアログの一覧表示から取り込まないパーツを選択します。


ここでは、一覧から①のパーツを<左クリック>で選択します。




※赤枠のパーツは選択状態を示します。

6. [3D データ調整] ダイアログの<3D プレビュー更新>ボタンをクリックすると、プレビュー画面が更新され、選択したパーツが確認できます。(右下図参照)

■選択前




■選択後



選択したパーツが赤色で表示されます。


7. パーツを選択した状態で、[3D データ調整] ダイアログの<取り込まない>ボタンをクリックします。




※「取り込まない」に指定したパーツはグレー表示に変わります。

8. [3D データ調整] ダイアログの<3D プレビュー表示>ボタンをクリックすると、プレビュー画面が更新され、「取り込まない」に指定したパーツが非表示になります。(右下図参照)

■選択したパーツ



■「取り込まない」に指定後




「取り込まない」に指定したパーツが非表示になりました。



「取り込まない」に指定したパーツを元に戻すには


一旦「取り込まない」に指定したパーツを元に戻す（取り込む）には、元に戻すパーツを選択した状態（赤枠表示の状態）で、＜取り込む＞ボタンをクリックします。



※パーツの選択状態（赤枠表示）を解除する場合は、＜Ctrl＞＋＜左クリック＞します。

◇③ パーツを軽量化する


9. [3D データ調整] ダイアログの一覧表示から軽量化したいパーツを選択します。
ここでは、一覧から「取り込む」パーツ全てを＜Ctrl＞キーを押しながら選択します。



◎さらに軽量化率を変更したい場合は、スライダを左右に移動して調整します。




10. [3D データ調整] ダイアログの[軽量化]項目のチェックボックスをオンにすると、選択したパーツが軽量化されます。




軽量化すると、各パーツの軽量化率が変わります

11. 3D データの調整が終了したら、[3D データ調整] ダイアログの<OK>ボタンをクリックします。

12. 登録枠に配置された 3D データが調整後の状態で表示されます。



◎登録済みの 3D データを調整した場合は、メニューバーの[電気]-[部品]-[部品メンテナンス]-[5 面図登録]-[登録]機能を使用して電気部品を上書き更新してください。




いろいろな運用方法


3D データの登録に関する運用事例とその操作手順を、サンプルデータを使用して説明していきます。

【運用例①】

登録済の電気部品 (2D データのみ) を登録用図面に取り込み、3D データを配置して編集・登録する

◆登録用図面を新規作成する

1. メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5 面図登録]－[登録用図面作成] (またはツールバーの  [5 面図登録]－[登録用図面作成]) をクリックすると、[部品登録] ダイアログが表示されますので、<OK>ボタンをクリックします。



部品登録

ユーザストック名:
分類: --

部品コード(C): E7000

部品名称(N):

呼出しコード(Y):

登録方法(W): ☒ 実寸 ☐ 倍率 ☐ 3サイズ

3サイズ値
大(L): 1.333 中(M): 1 小(S): 0.767

配線引出し区分(D): 境界図形中心 ☐ 材料拾いする(Z)


取付け分類(T): 特定しない

負荷容量(A): VA 配線余長(E): [m]



配置レイヤ(B): 作図レイヤ 作図レイヤに戻す(K)


詳細設定(B)... 任意属性(U) **OK** キャンセル ヘルプ(H)

2. Tfas 画面上に登録枠が配置されます。




◆登録済の電気部品を、ご使用の Tfas13 にインポートする

3. メニューバーの[電気]－[部品]－[通常配置] (またはツールバーの  [部品配置]) をクリックすると、[部品配置] ダイアログが表示されますので、 [サブセットライブラリのインポート処理] ボタンをクリックします。




4. **【サブセット—インポートライブラリ選択】**ダイアログが表示されますので、**〈参照〉**ボタンをクリックし、電気部品の登録されているフォルダを選択して**〈OK〉**ボタンをクリックします。
続いてライブラリを選択して**〈OK〉**ボタンをクリックします。




ここでは、サンプル用のユーザストックライブラリ「USER ライブラリ (EUS00001.mdb)」を選択します。

5. **【サブセット—ユーザストックインポート方法設定】**ダイアログが表示されますので、「複写」を選択し、**〈OK〉**ボタンをクリックします。




6. **【サブセットライブラリのインポート処理】**ダイアログが表示されますので、**〈OK〉**ボタンをクリックしてインポートを完了します。



7. **【部品配置】** ダイアログに戻りますので、インポートした電気部品が**【ライブラリ】**に登録されているか確認し、**＜キャンセル＞**ボタンをクリックしてダイアログを終了します。




◆登録電気部品を一括配置する

8. メニューバーの**【電気】**－**【部品】**－**【部品メンテナンス】**－**【5 面図登録】**－**【一括配置】**（またはツールバーの  **【登録用一括配置】**）をクリックします。


9. **＜Enter＞**を押して、**【一括配置】** ダイアログを表示し、インポートしたライブラリを選択して、その中から電気部品「ダウンライト 01」を選択します。

◎サンプル部品の「ダウンライト 01」には 3D データは登録されていません。



- 10.** 部品登録作業用の図面上の任意点 **a** をクリックすると、2D 用の登録枠に電気部品が一括配置されます。

■電気部品の配置例(2D データのみ)



◎必要な方向の絵柄が配置されない場合は、5 面図登録枠内に個別に作成してください。

平面方向以外の 2D データは、指定した電気部品に断面部品が登録されている場合と一緒に配置されます。

◎サンプルデータについては、手順①の 3D データの編集作業で大きさを調整する必要はありません。


以降は、次の手順で電気部品を編集・登録します。


- ①3D データの配置(P.3～)
- ②3D データの編集(P.7～)
- ③配置したデータを部品登録(P.12～)

【運用例②】登録済の電気部品(2D データ+3D データ)を登録用図面に取り込み、編集・登録する

※3D データは、ユーザが登録した電気部品を選択した場合に一緒に取り込まれます。

◆登録用図面を新規作成する

1. メニューバーの[電気]―[部品]―[部品メンテナンス]―[5 面図登録]―[登録用図面作成] (またはツールバーの  [5 面図登録―登録用図面作成]) をクリックすると、[部品登録] ダイアログが表示されますので、<OK>ボタンをクリックします。



部品登録

ユーザストック名: -- --

分類: -- --

部品コード(C): E?000 |

部品名称(N):

呼出しコード(Y):

登録方法(W): ☒ 実寸 ☐ 倍率 ☐ 3サイズ

3サイズ値

大(L): 1.333 中(M): 1 小(S): 0.767

配線引出し区分(D): 境界図形中心 ☐ 材料拾いする(Z)


取付け分類(T): 特定しない

負荷容量(A): VA 配線余長(P): [m]

配置レイヤ(B): 作図レイヤ 作図レイヤに戻す(K)



詳細設定(B)... 任意属性(U) **OK** キャンセル ヘルプ(H)


2. Tfas 画面上に登録枠が配置されます。




◆登録済の電気部品を、Tfas13で インポートする

◎運用例①で既にインポート済の場合、手順3～7は省略し、手順8へ進んでください。

3. メニューバーの[電気]―[部品]―[通常配置] (またはツールバーの  [部品―配置]) をクリックすると、[部品配置] ダイアログが表示されますので、 [サブセットライブラリのインポート処理] ボタンをクリックします。




4. **[サブセットインポートライブラリ選択]** ダイアログが表示されますので、**<参照>**ボタンをクリックし、電気部品の登録されているフォルダを選択して**<OK>**ボタンをクリックします。
続いてライブラリを選択して**<OK>**ボタンをクリックします。




ここでは、サンプル用のユーザストックライブラリ「USER (EUS00001.mdb)」を選択します。

5. **[サブセットユーザストックインポート方法設定]** ダイアログが表示されますので、「複写」を選択し、**<OK>**ボタンをクリックします。



6. **[サブセットライブラリのインポート処理]** ダイアログが表示されますので、**<OK>**ボタンをクリックしてインポートを完了します。




◆登録電気部品を一括配置する


◎サンプルの「ダウンライト 02」には、
2D データと3D データが登録されて
います。

7. **【部品配置】** ダイアログに戻りますので、インポートした電気部品が**【ライブラリ】**に登録されているか確認し、**＜キャンセル＞**ボタンをクリックしてダイアログを終了します。




8. メニューバーの**【電気】**―**【部品】**―**【部品メンテナンス】**―**【5 面図登録】**―**【一括配置】**（またはツールバーの  **【登録用一括配置】**）をクリックします。

9. **＜Enter＞**を押して、**【一括配置】** ダイアログを表示し、インポートしたライブラリを選択して、その中から電気部品「ダウンライト 02」を選択します。



- 10.** 部品登録作業用の図面上の任意点 α をクリックすると、2D、3D 用の登録枠に電気部品（2D データ、3D データ）が一括配置されます。

■電気部品の配置例(2D データ+3D データ)



◎必要な方向の絵柄が配置されない場合は、5 面図登録枠内に個別に作成してください。

平面方向以外の 2D データは、指定した電気部品に断面部品が登録されている場合と一緒に配置されます。

◎サンプルデータについては、手順①の 3D データの編集作業で大きさを調整する必要はありません。

以降は、次の作業を行い、作業を完了します。

①3D データの編集(P.7～)

②配置したデータを電気部品登録(P.12～)

【運用例③】

図面上で指定した電気部品の「2D データ+3D データ」を登録用図面に取り込み、編集・登録する


※3D データは、ユーザが登録した電気部品を指定した場合に一緒に取り込まれます。

◆電気部品が配置された図面を開く

◎部品の取付け高さが0でない場合は、メニューの[電気]-[属性付加]-[取付高さ]-[変更]で高さを「0」にしておきます。


◆登録用図面を作成する

1. 電気部品が配置されたサンプル図面（「Tfas13_電気部品配置図面.tfs」）がありますので、ツールバーの [開く] で図面を開きます。



2. メニューバーの[電気]-[部品]-[部品メンテナンス]-[5 面図登録]-[登録用図面作成]（またはツールバーの [5 面図登録-登録用図面作成]）をクリックすると、[部品登録] ダイアログが表示されますので、<OK>ボタンをクリックします。

3. Tfas 画面上に登録枠が配置されます。




◆登録電気部品を一括配置する


◎部品基準点がわかりにくい場合は、
〈Ctrl〉+〈D〉を押して制御点を表示
します。

◎必要な方向の絵柄が配置されない
場合は、5面図登録枠内に個別に
作成してください。

◎サンプルデータについては、手順①
の3Dデータの編集作業で大きさを
調整する必要はありません。

4. メニューバーの[電気]－[部品]－[部品メンテナンス]－[5面図登録]－[一括配置]（またはツールバーの  [登録用一括配置]）をクリックします。


5. 手順1で開いた図面をアクティブウィンドウに切り替え、電気部品 a をクリックし、〈Enter〉を押して選択を確定します。



6. 続いて、部品基準点 b をクリックします。（上図参照）

7. 再び、手順3の登録枠が配置された図面をアクティブウィンドウに切り替え、部品登録作業用の図面上の任意点 c をクリックすると、2D、3D用の登録枠に電気部品（2D データ、3D データ）が一括配置されます。

■電気部品の配置例(2D データ+3D データ)



平面方向以外の2Dデータは、指定した電気部品に断面部品が登録されている場合と一緒に配置されます。

以降は、次の作業を行い、作業を完了します。

①3Dデータの編集(P.7～)

②配置したデータを電気部品登録(P.12～)

CADWe'll Tfas 13 操作マニュアル 3D データ登録機能（電気設備用）

2022 年 11 月 第 1 版

発 行 株式会社ダイテック
〒461-0018 愛知県名古屋市東区主税町 4-85

-
- 本書の一部あるいは全部を当社および著者の承諾なしに無断で転写、複写することは法律で定められた場合を除き、禁止します。